

# 宮古市・田老地区被災状況

平成23年3月23日撮影

岩手県立大学総合政策学部

元田良孝・宇佐美誠史

宮古市中心部



照明柱の被災(宮古市役所付近国道45号)



警察官による交通整理(宮古市国道45号)



手書きの臨時標識(宮古市役所付近国道45号)



鉄道橋の被災(JR山田線)



宮古市役所(1階部分が被災)



宮古市中央通り新町付近





宮古市役所付近国道45号宮古大橋下

田老地区（旧田老町）



田老地区の被災(No.1防潮堤上から)



No.2 防潮堤の被災と長内川左岸の状況(田老地区 奥の建物はたろう観光ホテル)



防潮扉・防潮堤の被災(田老地区)



No.2 防潮堤の断面



No.3防潮堤の被災(田老地区)



防潮扉の被災(田老地区)





No.1防潮堤上の照明柱の被災(田老地区)



橋梁の被災(田老地区みなと橋)



歩行者用防護柵の被災(田老地区国道45号)



被災状況(田老地区長内川右岸)



洪水痕跡(田老地区長内川右岸側)2階天井まで水没したと思われる